

**Wojewódzki Zarząd  
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie  
Oddział w Warszawie**

**Inspektorat w Otwocku z siedzibą w Sobiekursku**

05-480 Karczew Sobiekursk 24

tel.(022) 779 32 86 fax. (022) 779 32 86

[www.warszawa.wzmiuw.gov.pl](http://www.warszawa.wzmiuw.gov.pl)

e-mail: [ow@warszawa.wzmiuw.gov.pl](mailto:ow@warszawa.wzmiuw.gov.pl)

IWOT 4105/T-2/327/86/09

Sobiekursk, 2009.04.14

**EKOPROJEKT**

**Kowal Wojciech**

**21-002 Jastków**

**Smugi 27J**

STP 1000

w 1

Referencja

ul. Spół.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Warszawa Inspektorat w Otwocku z siedzibą w Sobiekursku uzgadnia przedstawiony: „Projekt kanalizacji sanitarnej w ulicy Wspólnej w Józefowie oraz ul. Hipolitowskiej w miejscowości Hipolitów gm. Halinów”.

Jednocześnie nakłada się następujące warunki realizacyjne:

1.O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót związanych z budową w/w infrastruktury powiadomić Inspektorat WZMiUW w Otwocku z siedzibą w Sobiekursku z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych.

2.Roboty należy realizować pod nadzorem osoby z uprawnieniami wodno-melioracyjnymi.

3.Ewentualne uszkodzenia urządzeń melioracyjnych i spowodowane nimi straty u osób trzecich obciąża Inwestora przedsięwzięcia.

Integralną częścią niniejszego uzgodnienia stanowi w/w projekt ostepmłowany i opisany przez WZMiUW ( rys. nr 2, załącznik opisowy i schemat przejścia kanalizacji sanitarnej pod drenażem).

KIEROWNIK INSPEKTORATU  
WZMiUW w Otwocku

mgr inż. Maria Kiepuska

Do wiadomości:

- 1.Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim; ul. Kościuszki 3; 05-300 Mińsk Maz.
- 2.Spółka Wodna w Halinowie; ul. Powstania Styczniowego 30; 05-074 Halinów

## Załącznik

do projektu budowlano wykonawczego kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla ulicy Wspólnej  
oraz działki nr 28/1 przy ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie  
określający sposób rozwiązywania kolizji z przewodami sieci drenarskiej oraz rowami melioracyjnymi.

### 1. Sieć drenarska

Na terenie objętym niniejszym opracowaniem nie wyklucza się istnienia rurociągów drenarskich.  
W projekcie przyjęto posadowienie sączków drenarskich na głębokości ok. 1,10 m p.p.t., natomiast  
zbieraczy 1,35-1,40 m p.p.t.

Wszystkie uwidocznione na mapie sytuacyjno-wysokościowej uzbrojenia zostały pokazane na  
profilach podłużnych za wyjątkiem sączków melioracyjnych, których istnienie jest prawdopodobne  
lecz nie będące przedmiotem inwentaryzacji geodezyjnej – lokalizacja wg uzgodnienia  
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych, Oddział w Warszawie, Inspektorat w  
Sobiekursku.

Przy zbliżeniu do oznaczonych skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym należy wykonać przekop  
ręczny. W przypadku natrafienia na sączki drenarskie roboty wykonywać ręcznie, oraz miejsce  
kolizji nanieść na dokumentację powykonawczą z pomiarami do punktów stałych.

Kolizję rozwiązać zgodnie z załączonym schematem.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia prac przy budowie rurociągów, nieujawnionych na  
mapie lokalizacyjnej WZMiUW elementów sieci drenarskiej, należy je odpowiednio zabezpieczyć  
przed uszkodzeniem. W trakcie prowadzenia robót należy je zgłosić do odpowiednich  
służb eksploatacyjnych. Roboty ziemne należy wykonywać w uzgodnieniu z nimi i pod ich  
nadzorem.

### 2. Rowy melioracyjne

Na obszarze opracowania rowów melioracyjnych brak..

Wojewódzki Zarząd Melioracji  
i Urzędzeń Wodnych w Warszawie  
Oddział w Warszawie  
Inspektorat w Otwocku  
z siedzibą w Sobiekursku  
05-480 Karczew, Sobiekursk 24  
tel./fax 0-22 779 32 86

mgr inż. Wojciech Kowal  
upr. bud. do projektowania  
nr LUB/0063/POOS/07  
w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń sanitarnych

uzgodniono pismem


WOT 41051/2/327/16/09.....

dn. 14.09.09  
WZMiUW w Otwocku  
INSPEKTORATU

mgr inż. Maria Kiepuska


# SCHEMAT ROZWIĄZANIA KOLIZJI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z OBIEKTAMI MELIORACYJNYMI

PROFIL PODŁUŻNY  
PRZEJŚCIA KANAŁU SANITARNEGO  
POD PRZEPUSTEM DROGOWYM  
ORAZ RUROCIĄGIEM DRENARSKIM-ZBIERACZEM



PROFIL PODŁUŻNY  
PRZEJŚCIA KANAŁU SANITARNEGO  
POD RUROCIĄGIEM DRENARSKIM-SĄCZKIEM

Wojewódzki Zarząd Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Warszawie  
Oddział w Warszawie  
Inspektorat w Otwocku  
z siedzibą w Sobiekursku 24  
05-480 Karczew, Sobiekursk 24  
tel./fax 0-22 779 32 86



Uzgodniono pismem  
IWOT 4105/17.2/327/86/09  
z dn. ....14.04.09.....

KIEROWNIK INSPEKTORATU  
WZMIUW w Otwocku  
*[Signature]*  
mgr inż. Maria Kiepuska

mgr inż. Wojciech Kowal  
upr. bud. do projektowania  
nr LUB/0063/POOS/07  
w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń sanitarnych  
*[Signature]*